# **MITSUBISHI**

# お客さま用

三菱パイプ用ファン

# 浴室・トイレ・洗面所用

〈屋外設置式 フードー体形ファン〉

- ●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●添付別紙の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口のご案内」とともに保管してください。


この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 oan only and can not be used in This appliance is designed for use in Japa No servicing is available outside of Japan.

# 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



**誤った取扱いをしたときに死亡** や重傷などに結びつく可能性が



●製品を水につけたり、水をかけたり



ショートや感電の原因。

● 改造や分解はしない



火災・感電・けがの原因。 修理はお買上げの販売店または「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください

●交流 100 V を使用する ・交流 200V を使用すると感電の原因。 ●異常・故障時には、直ちに使用を中

止する そのまま、使用すると発煙・発火、感電、け がに至るおそれがあります。



〈異常・故障例〉

- 〈異常・故障例〉
  ◆スイッチを入れても羽根が回転しない。
  ◆回転中に異常音や振動がする。
  ◆回転が遅いまたは不規則。(モーターはメンテナンスが必要な略品です。)
  ◆こげ臭いにおいがする。
  ◆本体取付部に腐食・破損等がある。等
  \*すぐに電波ブラグを抜くか分電盤のブレーカーを切って、販売店へ点検修理を依頼する。
- お手入れの際は電源プラグを抜くか 分電盤のブレーカーを切る 感電やけがの原因。

注意

誤った取扱いをしたときに

●本体に異常な振動が発生した 場合は使用しない

本体・部品の落下によるけがの原因



●直接炎があたったり、油煙の 多い場所や有機溶剤のかかる 場所で使用しない 火災の原因

●塩害・温泉害の発生している 場所で使用しない

本体・部品の落下によるけがの原因。



●運転中は羽根の中に指や物を 入れない

けがの原因。



● お手入れの際は手袋を着用する



着用しないとけがの原因。 ●部品の取付けは確実に行う 落下によるけがの原因。

●長期間使用しない場合は、必ず分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電や漏電火災の 原因。

# で使用にあたってのお願い

- 換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があ ります
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください(中性洗剤をご使用ください)。 シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、 クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など(異常音の発生、変質、変色、塗装はがれの原因)

## 使用方法

運転は壁のスイッチで運転開始と停止を行います。

(スイッチの工事がされていない場合は、本体電源プラグの挿抜)

# お手入れ

安全にご使用いただくために、必ず定期的な点検(年1回程度)を行い、フード内のほこりづ まりのひどい場合は清掃を行ってください。

# 点検項目

- ●異常音や振動がないか?
- 製品の取付け状態は正常であるか?

固定部品

- ●製品各部に著しいサビや塗装の浮きなどがないか? ●シール材、コーキング材に亀裂など、劣化していないか?
- ※点検の結果、異常が見つかった場合は、修理・部品(製品)の交換をお買上げの販売店、 工事店に依頼してください。
- 長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても安全のための点検(「愛情点検 | を参照く ださい)をお願いします。

# ⚠警告

- -ター軸の樹脂製カバー (白色) は絶対に抜いたり、傷付 けたりしないでください (感電やけがの原因)
- フード内部のモーター固定部品に水をかけないでください (ショートや感電の原因)

#### 掃 |清

●フードの汚れは、ぬるま湯 (40℃以上) に浸した布を かたくしぼってふいてください。

- ドの汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸し た布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた 布でよくふき取ってください。

●吸込口・ギャラリに付いたほこりは、ブラシなどで落と してください。




- 洗剤などをご使用の場合は中性洗剤をご使用ください。
- あ手入れの際、モーター・羽根に衝撃を与えたり、モーター固定部品に無理な力をかけないでく ださい。(故障や異常音発生の原因)

- ●フードは取りはずすこともできます。
- フード内部の汚れのひどい場合は、掃除機等で吸い取ってください。

#### 1. フードのはずしかた

● フード下部にある 2 本のフード固定ネジをは ずし、フードを手前に持ち上げてはずす。 ※ネジは着磁したドライバーに付かないため、 紛失に注意してください。




### 2. フードの取付け

- 1. フードをベース上部の引っ掛け部に引掛け、 元通り取付ける。
  - ※ 1.4N·m以下の締付トルクで締め付けてく ださい。
- 2. 取付け後、次の確認をする。

こんなとき

- フードが確実に取付けられていますか。
- (2) 異常な音が出ていませんか。 (必ず運転をして確認してください)



点検・処置

無風状態で確認します

「入上にします

取付け直します

清掃します

# 故障かな?と思ったら

◆次のような症状があれば点検してください。点検・処置をしても直らない場合、または下記 以外の現象が生じた場合は、事故防止のため分電盤のブレーカーを切り、お買上げの販売店 または、工事店にお申しつけください。

因

スイッチを入れても羽 根が回転しない	$\rangle$	分電盤のブレーカーが切れていませんか	` _
運転中に異常音や振動		フード・フードベースが確実に取付けられていますか	`
がする		フード・モーター固定部品にほこり・異物がつまっていませんか	٦
吸い込みが弱い	/	吸込口 (グリル) にほこりがつまっていませんか	_
羽根が逆転する、回転が遅い、または不規則	$\rangle$	外風の影響にて発生する可能性があります	`
ひ、住い、みたはかががり	/		_

モーターの軸受は回転がなじんで時間が経つにつれ、音が変化することがありますが異常ではありません。

三菱パイプ用ファンのアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談 窓口・修理窓口」(別紙)にご相談ください。長年で使用いただくためには、換気扇のメンテ ナンスが必要です。モーターは消耗部品です。

●補修用性能部品の保有期間

当社は、このパイプ用ファンの補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

	仕様						電圧100\
	形名	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	室内騒音(dB)	質量 (kg)
	V-08PPR	50	5.9	75	34	36	0.0
V-UOPPh	60	6.4	90	39	40	0.9	

※特性はJIS C 9603に基づく。ただし、室内騒音は壁厚100mm、給排気グリルP-13GL5(別売)組み合わせ時の無響室 における、室内側給排気グリル下面、左右1mの騒音値の平均値です。

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

〔本体への表示内容〕

※経年劣化により危害の発生が高まる おそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられ た右の内容を本体に表示しています。



【製造年】本体に西暦4ヶ夕で表示してあります 【設計上の標準使用期間】15年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと 経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれ があります。

■標準使用条件 JIS C 9921-2による

The state of the s								
環境条件	電圧	単相 100V						
	周 波 数	50Hz および 60Hz						
	温 度	20℃	III 0 0000 t 5 3 III					
	湿度	65%	JIS C 9603から引用					
	設置条件	標準設置	据付説明書による					
負荷条件		定格負荷	取扱説明書の「仕様」による					
想定時間	1年間の 使用時間	換気時間a) 台所 2410時間/年 居室 2193時間/年 トイレ 2614時間/年 浴室 1671時間/年						
注a)24日	Fa) 24 時間換気のものは、8760 時間 / 年とする。							

(設計上の標準使用期間とは) ※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件(上表による)に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件(上表による)に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。 ※本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C 9921-2に基づいて上記の想定時間を用いて算出したもので、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。 「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生する劣化をいいます

# 愛情点検

このようなことは ありませんか。

- ◇長年ご使用の換気扇の点検を! スイッチを入れても羽根が回転しない。 運転中に異常音や振動がする。回転が遅いまたは不規則。
  - 一ターはメンテナンスが必要な部品です) こげ臭いにおいがする。本体取付部に腐食、破損等がある



故障や事故防止のため、 電源を切って必ず販売 店にご連絡ください。 点検、修理に要する費 用は販売店にご相談く この製品には地球環境保護の

名 V-08PPR お客さま お買上げ年月日 缶  $\Box$ メモ お買上げ店名 依頼されるとき 便利です。 (雷話番号)

ー環として再資源化ができる ように主なプラスチック部品 に材質名を表示しています。 /材質名は主材料に 、ISO規定の略号を使用。



■平日9:00~12:00 13:00~19:00 (土・日・祝を除く) 換気送風機技術相談センター 電話0120-726471 この説明書は、再生紙を使用しています。